

**INSPECTIERAPPORT PERSLUCHT GEREINIGDE ONTSTOFFINGSINSTALLATIE**



<b>Klant:</b> Betonfabriek Klinker	<b>Contactpersoon:</b>	<b>Adres:</b> Adres Postcode/woonplaats	<b>Installatie:</b> Steenmachine 1
<b>Datum inspectie:</b> DD/MM/YY <b>Datum opstellen rapportage:</b> DD/MM/YY	<b>Fabrikaat en type:</b>  <b>Nederman type FMK25-8<sup>E</sup>/6</b>		<b>Uitgevoerd door:</b> Marcel Hoek  <b>Rapportage opgesteld door:</b> Marcel Hoek
<b>Filteroppervlak</b>	88 m <sup>2</sup>	<b>Aantal ventielen</b>	8

<b>Staat filters</b>	Goed	<b>Aantal filterdoeken/cassettes</b>	8 st, 550 gr/m2 vezelgecoat polyester naaldvilt
<b>Emissie aan schone zijde</b>	Niet zichtbaar	<b>Stofopbouw filters</b>	Goed
<b>Persluchtdruk</b>	6 Bar	<b>Interval tussen pulsen</b>	20 seconden
<b>Reinigingsfunctie</b>	drukverschil	<b>Uurteller</b>	uur
<b>Type stuurkast</b>	NF8HD	<b>Functioneren ventielen</b>	goed
<b>Drukverschil op stuurkast tijdens inspectie</b>	Pa		
<b>Ingesteld: delta P min</b>	Pa	<b>Ingesteld: delta P max</b>	Pa
<b>Type leidingwerk:</b>	Langsnaad gelast verzinkt dunwandig leidingwerk	<b>Staat leidingwerk:</b>	Goede staat
<b>Diameter:</b>	Ø 400 mm	<b>Luchtsnelheid:</b>	19 m/sec
<b>Filtercapaciteit:</b>	10.500 m <sup>3</sup> /h	<b>Berekend debiet:</b>	8.700 m <sup>3</sup> /h
<b>Roterende sluis 1:</b>	NRS-3 Goede staat	<b>Roterende sluis 2:</b>	NRS-3 Goede staat
<b>Type ventilator</b>	Type FM1000 Motor 18,5 kW	<b>Staat ventilator</b>	
<b>Stofopvang</b>	In kantelcontainer Goede staat		

**Opmerking:**

**Geen opmerkingen**